



**MPF** | MINISTERIO  
PÚBLICO FISCAL

# Documento digital firmado electrónicamente Circular OAF 13/2020



ALEJO FOLGUEIRA  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
afolgueva@fiscalias.gob.ar  
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.  
02/11/2020 15:16:30



**Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires**  
**Fiscalía General Adjunta de Gestión**  
**Secretaría de Coordinación Administrativa**  
*Oficina de Administración Financiera*

- **CONTRATACIÓN DIRECTA POR URGENCIA N° 20/2020**
- **ACTUACIÓN INTERNA FG N° 30-00064835**
- **CIRCULAR CON CONSULTA N° 13/2020**
- **OBJETO:** “Contratación por doce (12) meses del servicio de mantenimiento de aires acondicionados y adquisición de once (11) aires acondicionados para los centros de datos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”

Por la presente, la Oficina de Administración Financiera del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dirige a los interesados en la Contratación Directa por Urgencia N° 20/2020, relativa a la contratación y adquisición de referencia, a efectos de brindar, en virtud de una consulta recibida por un proveedor interesado, el detalle y ubicación de los bienes para los que se solicita mantenimiento y que surgen del Anexo adjunto a la presente.

Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento de selección *supra* referenciado.

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente.

**Pliego de Especificaciones Técnicas N° 27/20 - Anexo A**  
**Equipos de Aire Acondicionado instalados en centros de datos del MPF**

| <b>Nro</b> | <b>Sitio</b>             | <b>Ubicación un. interior</b> | <b>Ubicación un. exterior</b> | <b>Marca</b> | <b>Modelo</b>   | <b>Capacidad de refrigeración</b> | <b>Observaciones</b>                                       |
|------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|--|
| 1          | Combate de los Pozos 155 | PB                            | EP                            | SURREY       | 619EPH2224F     | 5500 fg                           |  |
| 2          | Combate de los Pozos 155 | PB                            | EP                            | MIDEA        | MSNC22H11       | 5500 fg                           |  |
| 3          | Av. Cabildo 3067         | Piso 4                        | Terraza                       | WESTRIC      | CX-300          | 3000 fg                           |  |
| 4          | Av. Cabildo 3067         | Piso 4                        | Terraza                       | WESTRIC      | CX-300          | 3000 fg                           |  |
| 5          | Av. Cabildo 3067         | Piso 3                        | Terraza                       | TEMPSTAR     | TEHTGQ1806      | 3000 fg                           | Se prevé reemplazo de equipo por características similares |
| 6          | Av. Cabildo 3067         | Piso 3                        | Terraza                       | TEMPSTAR     | TEHTGQ1806      | 3000 fg                           | Se prevé reemplazo de equipo por características similares |
| 7          | Bartolomé Mitre 1735     | PB                            | Piso 2                        | CARRIER      | 38CSR02401F     | 5500 fg                           | Se prevé reemplazo de equipo por características similares |
| 8          | Bartolomé Mitre 1735     | PB                            | Piso 2                        | CARRIER      | 38CSR02401F     | 5500 fg                           | Se prevé reemplazo de equipo por características similares |
| 9          | Beruti 3345              | Piso 3                        | Terraza                       | ELECTRA      | GC26-RC         | 5500 fg                           |  |
| 10         | Beruti 3345              | Piso 3                        | Terraza                       | ELECTRA      | GC26-RC         | 5500 fg                           |  |
| 11         | Chacabuco 155            | Subsuelo                      | Terraza                       | YORK         | No especificado | 5500 fg                           |  |
| 12         | Chacabuco 155            | Subsuelo                      | Terraza                       | YORK         | No especificado | 5500 fg                           |  |
| 13         | Chacabuco 155            | Piso 1                        | Terraza                       | YORK         | BOC36R35A       | 8000 fg                           | Se prevé reemplazo de equipo por características similares |
| 14         | Chacabuco 155            | Piso 1                        | Terraza                       | YORK         | BOC36R35A       | 8000 fg                           | Se prevé reemplazo de equipo por características similares |
| 15         | Chacabuco 155            | Piso 1                        | Terraza                       | YORK         | BOC36R35A       | 8000 fg                           | Se prevé reemplazo de equipo por características similares |
| 16         | Chacabuco 155            | Piso 3                        | Terraza                       | TOSHIBA      | No especificado | 3000 fg                           |  |
| 17         | Tuyú 86                  | PB                            | PB                            | SURREY       | 538EPQ1214F     | 3000 fg                           | Se prevé reemplazo de equipo por características similares |
| 18         | Tuyú 86                  | PB                            | PB                            | SURREY       | 538EPQ1214F     | 3000 fg                           | Se prevé reemplazo de equipo por características similares |
| 19         | Tuyú 86                  | Terraza                       | Terraza                       | SURREY       | 538VFQ1201F     | 3000 fg                           | Se prevé reemplazo de equipo por características similares |
| 20         | Tuyú 86                  | Terraza                       | Terraza                       | SURREY       | 538AEQ1208F     | 3000 fg                           | Se prevé reemplazo de equipo por características similares |
| 21         | Av. Paseo Colón 1333     | PB                            | PB                            | WESTRIC      | CX003GSH1BPD    | 9000 fg                           |  |
| 22         | Av. Paseo Colón 1333     | PB                            | PB                            | WESTRIC      | CX003GSH1BPD    | 9000 fg                           |  |
| 23         | Av. Paseo Colón 1333     | Subsuelo                      | Subsuelo                      | WESTRIC      | CX620FSH1APD    | 6000 fg                           |  |
| 24         | Av. Paseo Colón 1333     | Subsuelo                      | Subsuelo                      | WESTRIC      | CX620FSH1APD    | 6000 fg                           |  |
| 25         | Azopardo 1315            | PB                            | PB                            | TRANE        | 4TXK1124AB000AA | 6000 fg                           |  |
| 26         | Azopardo 1315            | PB                            | PB                            | TRANE        | 4TXK1124AB000AA | 6000 fg                           |  |
| 27         | Av. Córdoba 820          | A definir                     | A definir                     | A definir    | A definir       | 5500 fg                           | Equipo próximo a instalar                                  |
| 28         | Av. Córdoba 820          | A definir                     | A definir                     | A definir    | A definir       | 5500 fg                           | Equipo próximo a instalar                                  |