



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

FEBRERO 2018

EDIFICIO COCHABAMBA 120
ARQUITECTURA
PLANTA BAJA

A-2.1
ESC. 1:100