



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

FEBRERO 2018

EDIFICIO COCHABAMBA 120
INSTALACION ELECTRICA
UNIFILARES
TOMAS P.B.

IE-1.7
ESC. 1:100