




PLANTA BAJA




1º PISO




2º PISO



PLANTA DE TECHOS



CORTE A-A



FACHADA

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

MARZO 2018

EDIFICIO AZOPARDO
PLANO SITUACIÓN EXISTENTE

A-0.0
ESC. 1:200