















EQUIPOS DE A°A° A REUBICAR

Picado de piso y carpeta existente en todo sector a colocar nuevo solado.

REFERENCIAS

-  RETIRO DE ALFOMBRA Y ZOCALOS EXISTENTES  
RETIRO DE CAJAS DE PISO
-  RETIRO DE PISO FLOTANTE
-  RETIRO CERAMICO/  
PORCELLANATO
-  RETIRO PISO  
PORCELLANATO
-  DEMOLICION CIELORRASO EXISTENTE
-  TABIQUES A DESMONTAR
-  MESADA A DESMONTAR
-  DEMOLICION VEREDA PARA  
EJECUCION DE RAMPA
-  P.T.R. PUERTA TEMPLADA A  
REUBICAR
-  P.P.R. PUERTA PLACA A RETIRAR/  
REUBICAR
-  P.D. PUERTA A DESMONTAR
-  P.F.R. DESMONTE PAÑO FIJO A  
REUBICAR
-  P.F.D. DESMONTE Y RETIRO  
PAÑO FIJO
-  LUMINARIAS

## 1º PISO

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

MARZO 2018

EDIFICIO AZOPARDO  
1º PISO  
PLANO DEMOLICION

**A-1.2**  
ESC. 1:100