

|  |   |
|--|---|
| <p>TIPO<br/><b>PTR1</b></p> <p>CANTIDAD<br/><b>1</b></p> <p>DESCRIPCION<br/>PUERTA<br/>VIDRIO TEMPLADO<br/>REUTILIZADA</p> <p>UBICACION<br/>DESPACHO 03</p> <p>MARCO Y HOJA<br/>-</p> <p>VIDRIO<br/>TEMPLADO EXISTENTE</p> <p>HERRAJES<br/>EXISTENTES</p>  | <p>CANTIDAD: 1 IZQUIERDA</p>                            |
| <p>TIPO<br/><b>PTR2</b></p> <p>CANTIDAD<br/><b>1</b></p> <p>DESCRIPCION<br/>PUERTA<br/>VIDRIO TEMPLADO<br/>REUTILIZADA</p> <p>UBICACION<br/>HALL 02</p> <p>MARCO Y HOJA<br/>-</p> <p>VIDRIO<br/>EXISTENTE</p> <p>HERRAJES<br/>EXISTENTES</p>   | <p>CANTIDAD: 1 IZQUIERDA</p>                            |
| <p>TIPO<br/><b>PTR3</b></p> <p>CANTIDAD<br/><b>1</b></p> <p>DESCRIPCION<br/>PUERTA<br/>VIDRIO TEMPLADO<br/>REUTILIZADA</p> <p>UBICACION<br/>DESPACHO 13</p> <p>MARCO Y HOJA<br/>-</p> <p>VIDRIO<br/>EXISTENTE</p> <p>HERRAJES<br/>EXISTENTES</p>   | <p>CANTIDAD: 1 IZQUIERDA</p>                            |
| <p>TIPO<br/><b>PPR1</b></p> <p>CANTIDAD<br/><b>2</b></p> <p>DESCRIPCION<br/>PUERTA PLACA<br/>REUTILIZADA</p> <p>UBICACION<br/>DESPACHO 14, SUM 07</p> <p>MARCO Y HOJA<br/>NUEVO MARCO DE CHAPA<br/>DOBLADA BWG N°16<br/>HOJA EXISTENTE PINTADA</p> <p>VIDRIO<br/>-</p> <p>HERRAJES<br/>CERRADURA ESTANDAR TIPO<br/>POMO ACERO INOXIDABLE,<br/>CON LLAVE Y BOTON.</p>                     | <p>CANTIDAD: 1 DERECHA</p> <p>CANTIDAD: 1 IZQUIERDA</p> |
| <p>TIPO<br/><b>PPR2</b></p> <p>CANTIDAD<br/><b>1</b></p> <p>DESCRIPCION<br/>PUERTA PLACA<br/>REUTILIZADA</p> <p>UBICACION<br/>DESPACHO 04</p> <p>MARCO Y HOJA<br/>NUEVO MARCO DE CHAPA<br/>DOBLADA BWG N°16<br/>HOJA EXISTENTE PINTADA</p> <p>VIDRIO<br/>-</p> <p>HERRAJES<br/>CERRADURA ESTANDAR TIPO<br/>POMO ACERO INOXIDABLE,<br/>CON LLAVE Y BOTON.</p>                             | <p>CANTIDAD: 1 DERECHA</p>                              |
| <p>TIPO<br/><b>PPR3</b></p> <p>CANTIDAD<br/><b>1</b></p> <p>DESCRIPCION<br/>PUERTA PLACA<br/>REUTILIZADA</p> <p>UBICACION<br/>LOCAL MAESTRANZA 19</p> <p>MARCO Y HOJA<br/>NUEVO MARCO DE CHAPA<br/>DOBLADA BWG N°16<br/>HOJA EXISTENTE PINTADA</p> <p>VIDRIO<br/>-</p> <p>HERRAJES<br/>4 BISAGRAS A UNION, DOBLE<br/>PALANCA TIPO SANTIAGO BRONCE<br/>PLATIL. CERRADURA DE SEGURIDAD</p> | <p>CANTIDAD: 1 DERECHA</p>                              |
| <p>TIPO<br/><b>PPR4</b></p> <p>CANTIDAD<br/><b>1</b></p> <p>DESCRIPCION<br/>PUERTA PLACA<br/>REUTILIZADA</p> <p>UBICACION<br/>DESPACHO 21</p> <p>MARCO Y HOJA<br/>NUEVO MARCO DE CHAPA<br/>DOBLADA BWG N°16<br/>HOJA EXISTENTE PINTADA</p> <p>VIDRIO<br/>-</p> <p>HERRAJES<br/>CERRADURA ESTANDAR CON<br/>POMO, SEGUN PET</p>  | <p>CANTIDAD: 1 DERECHA</p>                              |

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

MARZO 2018

EDIFICIO AZOPARDO  
PLANILLAS DE CARPINTERIAS  
PUERTAS A REUTILIZAR

**A- 5.3**  
ESC. 1:50